



453107, г. Стерлитамак, ул. Одесская, 36, тел./ф. 8 (3473) 43-67-50  
ИНН 0268031066, ОГРН1020202085430, КПП 026801001  
e-mail: dou22str@yandex.ru

**Отчет о выполнении представления № 124/1/101 от 08 августа 2019 г.**

В соответствии с предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выданного МАДОУ «Детский сад № 22» г. Стерлитамак РБ от 08 августа 2019 года. по г. Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ, в срок до «01» июня 2020 года указанные в предписании нарушения устранены на объектах детского сада следующим образом:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Полное или частичное устранение нарушений по предписанию пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требованиям пожарной безопасности
1	Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки № 12, согласно эксплуатации технического паспорта, не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа	Устранено	01.06.2020г.
2	В кабинете педагогического работника и в коридоре у моечной группы № 5 расстояние между точечными дымовыми пожарными и электросветильниками составляет менее 0,5м (по факту 0,3)	Устранено частично, заключен договор «Энергосервис»	01.06.2020г.
3	В тамбуре эвакуационного выхода в полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45 см. (фактически перепады высот составляет 11 см.)	Устранено частично, заключен договор «Санстройсервис»	01.06.2020г.
4	В группах № 3 и № 4 у эвакуационного выхода в полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45см. (фактически перепады высот составляет 9 см.)	Устранено частично, заключен договор «Санстройсервис»	01.06.2020г.
5	Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из коридора № 2, согласно эксплуатации технического паспорта в тамбур № 1, не обеспечивают возможность их	Устранено	01.06.2020г.



	свободного открытия изнутри без ключа		
6	Ширина проступи ступени наружной лестницы 3-го типа из группы № 5 не соответствует установленным требованиям	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
7	Ширина эвакуационного выхода с первого этажа из здания детского сада, ведущего на улицу, менее 0,8 м.	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
8	Ширина сплошной ступени наружной лестницы 3-го типа из музыкального зала наружу, составляет менее 0,2м. (фактически 0,16м) не соответствует установленным требованиям	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
9	В тамбуре № 1 согласно экспликации технического паспорта, высота горизонтальных участков путей эвакуации ведущих из помещения коридора № 2 составляет менее 2 м. (фактически 1,89м.)	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
10	Выход на чердак из лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа	Ведутся переговоры и подписание договора на выполнение работ	01.06.2020г.
11	В тамбуре № 1 согласно экспликации технического паспорта, высота горизонтальных участков путей эвакуации ведущих из помещения коридора № 1 наружу составляет менее 1,9 м. (фактически 1,85м.)	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
12	Пожарный край пожарного шкафа установлен таким образом, что отвод, на котором он расположен, находится высоте минимального требуемого значения менее 1,2м. над полом (фактически -1м)	Устранено частично, заключен договор «Санстройсервис»	01.06.2020г.
13	В тамбуре № 11 согласно экспликации технического паспорта, высота горизонтальных участков путей эвакуации ведущих из помещения тамбура № 11 согласно эксплуатации технического паспорта наружу составляет менее 2 м. (фактически 1,96м.)	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
14	В тамбуре № 11 согласно экспликации технического паспорта, высота эвакуационного выхода, ведущая из помещения лестничной клетки № 12, согласно эксплуатации технического паспорта в помещение тамбура № 11 составляет менее 1,9 м. (фактически 1,84м.)	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.
15	Ширина эвакуационного выхода, ведущая помещения лестничной клетки № 12 согласно экспликации	При финансовой поддержки с отдела образования г. Стерлитамак,	01.06.2020г.



	технического паспорта в помещение тамбура № 11 согласно экспликации технического паспорта в свету составляет менее 0,8м. (фактически ширина составляет 0,76м.)	во время проведения капитального ремонта	
16	В групповых ячейках № 3,4,5 и музыкальном зале в качестве покрытия пола допускается применение линолеума с неизвестными показателями пожарной безопасности (не предоставлены сертификаты)	Устранено, сертификаты имеются	01.06.2020г.
17	Завышена этажность здания детского сада V степени огнеопасности. расположено (более одного)	При финансовой поддержке с отдела образования г. Стерлитамак, во время проведения капитального ремонта	01.06.2020г.

Таким образом, выявленные нарушения в ходе проверки требований пожарной безопасности устранены частично.

Заведующий  / С.К. Дьяченко

