

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail:

gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 124 / 1 / 101**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 22»  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заведующему муниципального  
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» городского округа  
город Стерлитамак Республики Башкортостан Дьяченко Светлане Ксенофонтовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан  
Мухаметзянова Расима Рауфовича

№ 124 от "05" июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности»

в период

" 01 " 08 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	продолжительность	2 часа
" 05 " 08 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	продолжительность	1 час
" 08 " 08 20 19 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	продолжительность	1 час

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Стерлитамак,  
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному  
надзору лейтенантом внутренней службы Гавриловым Никитой Андреевичем здания объекта  
дошкольного образования - муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 22» городского округа город Стерлитамак Республики  
Башкортостан, расположенного по адресу: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,  
ул. Одесская, 36

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад № 22» г. Стерлитамак Дьяченко Светланой  
Ксенофонтовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта нормативного документа безопасности, в котором указаны нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Литера строения по техническому паспорту А</b>				
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки № 12 согласно экспликации технического паспорта в тамбур № 11 согласно экспликации технического паспорта и из тамбура № 11 согласно экспликации технического паспорта наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.06.2020 г.	
2.	В кабинете педагогического работника и в коридоре у моечной групповой ячейки №5 расстояние между точечными дымовыми пожарными извещателями и электросветильниками составляет менее 0,5 м (фактически составляет от 0,2 до 0,3 метров)	ст. 4, ч. 10 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2020 г.	
3.	В тамбуре (помещение №1 согласно экспликации технического паспорта) у эвакуационного выхода в полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45 см (фактически перепады высот составляют 11 см)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.	
4.	В групповой ячейки №3 и №4 (у эвакуационных выходов) в полу на путях эвакуации допущены перепады высот менее 45 см (фактически перепады высот составляют 8 и 9 см)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из коридора № 2 согласно экспликации технического паспорта в тамбур № 1 согласно экспликации технического паспорта и из тамбура № 1 согласно экспликации технического паспорта наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.06.2020 г.	

6.	В тамбуре № 1 согласно экспликации технического паспорта высота горизонтальных участков путей эвакуации ведущая из помещения коридора № 2 согласно экспликации технического паспорта в тамбур № 1 согласно экспликации технического паспорта в свету составляет менее 2 м. (фактическая высота 1,89 м)	(ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	01.06.2020 г.
7.	В тамбуре № 1 согласно экспликации технического паспорта высота эвакуационного выхода, ведущая из помещения тамбура № 1 согласно экспликации технического паспорта наружу в свету составляет менее 1,9 м (фактически высота составляет 1,85 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.
8.	Пожарный кран пожарного шкафа (установленного в коридоре №14 согласно экспликации технического паспорта) установлен таким образом, что отвод, на котором он расположен, находится на высоте менее минимального требуемого значения 1,2 м над полом помещения (фактически находится на высоте 1 м)	ст. 4, ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.13 свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	01.06.2020 г.
9.	В тамбуре № 11 согласно экспликации технического паспорта высота горизонтальных участков путей эвакуации ведущая из помещения тамбура № 11 согласно экспликации технического паспорта наружу в свету составляет менее 2 м. (фактическая высота 1,96 м)	(ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	01.06.2020 г.
10.	В тамбуре № 11 согласно экспликации технического паспорта высота эвакуационного выхода, ведущая из помещения лестничной клетки № 12 согласно экспликации технического паспорта в помещение тамбура №11 согласно экспликации технического паспорта в свету составляет менее 1,9 м (фактически высота составляет 1,84 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.
11.	Ширина эвакуационного выхода, ведущая помещения лестничной клетки № 12 согласно экспликации технического паспорта в помещение тамбура №11 согласно экспликации технического паспорта в свету составляет менее 0,8 м (фактически ширина составляет 0,76 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.
12.	Ширина лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 5 наружу, составляет менее 0,8 м (фактически составляет 0,61 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 свода	01.06.2020 г.

		правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
13.	Ширина сплошных ступеней лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 5 наружу, составляет менее 0,2 м (фактически составляет 0,16 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.
14.	Ширина лестницы 3-го типа, ведущей из музыкального зала наружу, составляет менее 0,8 м (фактически составляет 0,61 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.
15.	Ширина сплошных ступеней лестницы 3-го типа, ведущей из музыкального зала наружу, составляет менее 0,2 м (фактически составляет 0,16 м)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2020 г.
16.	Выход на чердак из лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.7 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2020 г.
17.	В групповых ячейках №3,4,5 и музыкальном зале в качестве покрытия пола допускается применение линолеума с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты)	ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020 г.
Литера строения по техническому паспорту Б			
18.	Завышена этажность здания детского сада V степени огнестойкости (более одного)	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.8.13, таблица 6.12 свода правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение	01.06.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак,  
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов  
Республики Башкортостан  
по пожарному надзору Гаврилов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



“ 08 ” августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Дьяченко Светлана Ксенофонтовна

(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

“ 08 ” августа 20 19 г.

Телефон доверия:  
8 (347) 233-99-99 г. Уфа